



UL met en garde contre les gicleurs d'incendie dont la marque UL est contrefaite (Communiqué 21PN-22)

NORTHBROOK, Illinois, le 23 septembre 2021 — Ceci est un avis d'UL indiquant que le gicleur d'incendie décrit ci-dessous comporte une marque d'homologation UL contrefaite pour les États-Unis et le Canada. Ce gicleur d'incendie n'a pas été évalué par UL en fonction des normes de sécurité appropriées, et sa conformité à quelque norme de sécurité que ce soit est donc inconnue.

Nom du produit : NX005

Fabricant : KARTAR

Solution : UL recommande que ces produits soient retirés du service et remplacés par des gicleurs d'incendie homologués UL.

Identification des produits : L'étiquette des produits porte une marque d'homologation UL contrefaite, ainsi que l'inscription « KARTAR » sur la protubérance de la clé. Le déflecteur présente les détails suivants :

NX005

68 C

155 F



Photos :



Emplacement : Ces gicleurs d'incendie contrefaits ont été découverts à New Delhi (Inde). Ils pourraient être distribués dans d'autres régions.