



UL met en garde contre la contrefaçon de la marque UL sur des piles (Communiqué n° 21PN-26)

NORTHBROOK, Illinois (4 janvier 2022) – Ce qui suit est un avis d'UL et de SAFT indiquant que les piles au lithium/chlorure de thionyle SAFT identifiées ci-dessous portent des marques d'homologation UL contrefaites. SAFT n'a pas fabriqué ces piles et UL ne les a pas évaluées selon les normes de sécurité appropriées pour le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles. La conformité de ces piles à quelque norme de sécurité que ce soit est inconnue.

SAFT est autorisée à appliquer la marque UL aux piles de modèle LS14500 portant des codes de date autres que 17.228.98G. Ces piles ne sont pas couvertes par le présent avis.

Nom du produit : SAFT LS14500

Solution : UL recommande que ces produits soient immédiatement retirés du service.

Identification sur les produits :

Les produits portent une marque de composant reconnue UL contrefaite et les indications suivantes :

SAFT

LS14500



3.6 V

Li-SOCI2

17.228.98G

Photos :

Photo 1



Photo 2

