

## **AVISO PÚBLICO**

Comunicado no. 22PN-02

Peyton Zylke Corporate Communications UL 847.226.3483 Peyton.Zylke@ul.com

## UL advierte de la pérdida de etiquetas holográficas (Comunicado 22PN-02)

**NORTHBROOK, Illinois, 15 de marzo de 2022 —** La siguiente es una notificación de UL advirtiendo que 43,000 etiquetas holográficas de UL, descritas más abajo, han sido reportadas como perdidas por un centro de fabricación en China.

Estas etiquetas son auténticas y pasarán todo análisis de detección de seguridad; sin embargo, no están autorizadas por UL para adherirse a un producto.


**Identificación:** Etiqueta holográfica dorada para SISTEMAS ELÉCTRICOS PARA MOVILIDAD PERSONAL.

Cada etiqueta tiene un número de serie del siguiente intervalo:

1000 piezas: F69804605–F69805604; 1000 piezas: F69809605---F69810604; 11000 piezas: F34605582-F34616581; 30000 piezas: F70550000-F70579999;

## Fotografías:

Las etiquetas sueltas tienen un aspecto similar al siguiente, con uno de los números de serie indicados:





## Se sabe que es distribuido por:

Se desconoce. Posiblemente colocado en los SISTEMAS ELÉCTRICOS PARA MOVILIDAD PERSONAL. Si descubre productos con estas etiquetas con un número de serie identificado anteriormente, comuníquese con Seguridad Global y Protección de Marca de UL a <a href="mailto:anticounterfeiting@ul.com">anticounterfeiting@ul.com</a>.