



AVISO PÚBLICO

Comunicado no. 22PN-06

Peyton Zylke
Comunicaciones corporativas
UL
847.226.3483
Peyton.Zylke@ul.com

UL advierte de las marcas de UL no autorizadas en las bolas extintoras de incendios

NORTHBROOK, IL, (29 de abril de 2022) — La siguiente es una notificación de UL de que las bolas extintoras de incendios que se venden por medio de varios minoristas llevan marcas de certificación de UL falsificadas o referencias no autorizadas a UL. Las bolas extintoras de incendios son dispositivos con forma de esfera diseñados para sofocar incendios a través de la autoactivación o al ser arrojadas a un incendio activo. UL no ha evaluado las bolas extintoras de incendios, ni planea desarrollar requisitos para certificar bolas extintoras de incendios.

Algunos empaques de bolas extintoras de incendios llevan el número de archivo UL "EX16029" para los agentes químicos secos de Delei Fire Inc. para extintores de incendios. Delei Fire Inc. no fabrica bolas extintoras de incendios y no está afiliado a este tipo de producto.

Solución: UL recomienda que los usuarios mantengan un extintor de incendios certificado por UL en un lugar de fácil acceso para usar en caso de incendio.

Fotografía:

Ejemplo de bolas extintoras de incendios y marcas de UL no autorizadas:



Se sabe que es vendido por: se sabe que es vendido por varios minoristas en línea.

Si desea informar una inquietud con una bola extintora de incendios que lleve una marca de UL falsificada o una referencia no autorizada a UL, comuníquese con el [Departamento de vigilancia del mercado](#) de UL.