

Communiqué n° 22PN-26

UL Solutions met en garde contre des marques UL non autorisées sur un câble de communication de marque TEMPLAR (CAT.6 UTP)

NORTHBROOK, IL., (31 OCTOBRE 2022) – Ce qui suit est un avis de Solutions UL indiquant que le câble de communication de marque TEMPLAR (CAT.6 UTP) identifié ci-dessous porte des marques UL non autorisées. Ces câbles CAT.6 UTP n'ont pas été évalués par UL quant aux normes de sécurité appropriées et nous ne savons pas si les câbles CAT.6 UTP sont conformes aux exigences de sécurité.


Nom du produit : Câble de communication Templar (CAT.6 UTP)

Solution : UL Solutions recommandent que ce produit soit mis hors service.

Identification sur les étiquettes du produit : Le câble CAT.6 UTP présente une marque UL non autorisée, ainsi que ce qui suit :

TEMPLAR CAT6 4PR-E355597-D HL CM UL&ETL 75 °C VÉRIFIÉ À ANSI/TIA/EIA-568-C.2
ISO/IEC 11801 304M

Photos :





Emplacement : Le câble CAT.6 UTP a été trouvé sur le marché chinois.

À propos de Solutions UL

Chef de file mondial en science de la sécurité appliquée, UL Solutions transforme les défis en matière de sécurité et de durabilité en opportunités pour les clients dans plus de 100 pays. UL Solutions offre des services de test, d'inspection et de certification, ainsi que des produits logiciels et des offres de conseils, qui soutiennent l'innovation de nos clients en matière de produits et la croissance de l'entreprise. Les marques de certification UL sont un symbole reconnu de confiance dans les produits de nos clients et reflètent un engagement indéfectible à faire progresser notre mission de sécurité. Nous aidons nos clients à innover, à lancer de nouveaux produits et services, à naviguer dans les marchés mondiaux et les chaînes d'approvisionnement complexes et à croître de manière durable et responsable à l'avenir. Notre science est votre avantage.