



UL advierte de la falsificación de las marcas UL en baterías SAFT (Comunicado 21PN-26)

NORTHBROOK, IL, (4 de enero de 2022) — El siguiente es un aviso de UL y SAFT sobre las baterías SAFT de litio/cloruro de tionilo identificadas a continuación que llevan marcas de certificación de UL falsificadas. Estas baterías no fueron fabricadas por SAFT y no han sido evaluadas por UL según los estándares de seguridad adecuados para el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas. Se desconoce si estas baterías cumplen con alguno de los requisitos de seguridad.

SAFT está autorizado a aplicar la marca UL a las baterías modelo LS14500 marcadas con códigos de fecha distintos a 17.228.98G. Estas baterías no están cubiertas en esta notificación.

Nombre del producto: SAFT LS14500

Solución: UL recomienda retirar estos productos de servicio inmediatamente.

Identificación en los productos:

Los productos llevan marcas de componentes reconocidos falsificadas de UL y lo siguiente:

SAFT

LS14500



3.6 V

Li-SOCI2

17.228.98G

Fotografías:

Fotografía 1



Fotografía 2

