



AVIS PUBLIC

Communiqué n° 22PN-02

Peyton Zylke
Corporate Communications
UL
847.226.3483
Peyton.Zylke@ul.com

UL met en garde contre des étiquettes holographiques perdues (Communiqué 22PN-02)

NORTHBROOK, Ill., 15 mars 2022 – Ce qui suit est une notification d'UL selon laquelle 43 000 étiquettes holographiques UL identifiées ci-dessous ont été déclarées perdues par un site de fabrication en Chine.

Ces étiquettes sont authentiques et passeront avec succès toutes les analyses de détection de sécurité. Toutefois, elles ne sont pas autorisées par UL à être apposées sur les produits.


Identification : Étiquette holographique or pour les SYSTÈMES ÉLECTRIQUES POUR LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE PERSONNELLE.

Chaque étiquette possède un numéro de série compris dans cette fourchette:

1 000 pièces : F69804605—F69805604;
1 000 pièces : F69809605---F69810604;
11 000 pièces : F34605582-F34616581;
30 000 pièces : F70550000-F70579999;

Photos :

Les étiquettes perdues sont semblables à ce qui suit et comportent l'un des numéros de série susmentionnés :



Distribué par :

Inconnu. Peut-être fixé aux SYSTÈMES ÉLECTRIQUES POUR LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE PERSONNELLE. Si vous découvrez des produits comportant ces étiquettes, veuillez communiquer avec le service sécurité mondiale et protection de la marque (Global Security and Brand Protection) d'UL à anticounterfeiting@ul.com.