



# AVIS PUBLIC

Communiqué n° 22PN-05

Peyton Zylke  
Communications d'entreprise  
UL  
847-226-3483  
[Peyton.Zylke@ul.com](mailto:Peyton.Zylke@ul.com)

## **UL met en garde contre des marques UL non autorisées sur les extincteurs**

**NORTHBROOK, IL (29 avril 2022)** – Ce qui suit est un avis d'UL concernant les extincteurs Hyprex identifiés ci-dessous qui portent des marques d'homologation UL non autorisées. Ces extincteurs n'ont pas fait l'objet d'une évaluation par UL pour vérifier leur conformité aux normes de sécurité appropriées et leur conformité aux exigences en matière de sécurité est inconnue.

**Nom du produit :** Extincteur à nanotechnologie de refroidissement rapide Hyprex

**Solution :** Ce produit doit être mis hors service. UL recommande aux utilisateurs de garder un extincteur certifié UL dans un endroit facilement accessible en cas d'incendie.


### **Identification sur les produits :**

La marque d'homologation UL non autorisée apparaît sur l'extincteur au-dessus du code à barres.



Hyprex  
Nanotechnologie de refroidissement rapide  
Extincteur  
Modèle Hyprex 460  
Fabriqué par Ominyo

Photos :



**Distribué par :** Omniyo PTE LTD, Omniyo SDN BHD et autres vendeurs en ligne sur les plateformes de commerce électronique.